LABORATORIO METROLOGICO VENETO SRL

GUIDA AL CORRETTO IMBALLAGGIO

DEGLI STRUMENTI DA SPEDIRE IN TARATURA

Quattro semplici passaggi per proteggere la strumentazione durante il trasporto.



01 PROTEGGI LO STRUMENTO

Avvolgi accuratamente lo strumento con pluriball protettivo.



02 PREPARA LA SCATOLA

Usa una scatola robusta e riempi tutti gli spazi vuoti.



03 INSERISCI I DOCUMENTI

Aggiungi il DDT e l'ordine per la taratura.



04 SIGILLA E SPEDISCI

Chiudi bene il pacco e applica l'etichetta del corriere.

LABORATORIO METROLOGICO VENETO SRL

Via Pierobon, 65/67 - 35010 Limena (PD)

Tel. 0423 724340 | info@laboratoriometrologicoveneto.it

Prima della spedizione, verifica che lo strumento sia stabile e ben protetto.

Rev.00 - Novembre 2026